

TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO JA-11A YASEE



DESCRIPCION

- **Tres modos de medición:**
- **Modo de cuerpo: 32.0~42.9 C°**
- **Modo de superficie: 0~100.0 C°**

- **- Humano:**
- **+ - 0.2°C (35.5 ~ 42.0°C)**
- **+ - 0.3°C (34.0 ~ 35.5 °C)**
- **+ - 0.3°C (42.1 ~ 42.9°C)**

- **Precisión: 0.1 C°**
- **Repetitividad: 0.3 C°**
- **Baterías: AAA alcalinas**
- **Durabilidad: 1000 pruebas**

YASEE